


Следующий этап – изготовление пятков.


Для это нам необходим крепкий дырокол, например такой, как на снимке. Совсем необязательно его приобретать, найдётся такой дырокол на работе, обычно в бухгалтерии или в секретариате. Нужет он всего лишь раз в полгода-год. Можно одолжить или отнести подготовленные платки текстолита, и в рабочее время (Hi )нарубить пятков. Думаю, что такая проблема решаемая.




Ну и далее процесс.



С поддона дырокола вывалятся такие вот «уродцы», но мы их не боимся.



Вооружаемся молотком и наковальней и этих «уродцев» приводим в приличный вид.





Результат.

